

# Allgemeine Sicherheitshinweise

**Grundsatz: Sicherheit geht vor Produktivität!**

Jede Person ist für die eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer verantwortlich.  
Unkonzentriertes Arbeiten, Müdigkeit oder die Umgehung von Sicherheitseinrichtungen sind strengstens untersagt.

## 1. Allgemeine Verhaltens- und Raumregeln

- **Zugang & Unterweisung:** Die Benutzung der Werkstatt und Maschinen ist erst nach absolvierter Sicherheitsunterweisung gestattet.
  - **PSA (Persönliche Schutzausrüstung):**
    - **Schutzbrille:** Pflichttätigkeit bei allen spanenden, trennenden und stauberzeugenden Arbeiten.
    - **Gehörschutz:** Bei Lärmerzeugung (z. B. Kreissäge, Oberfräse, Flex, Hammer).
    - **Sicherheitsschuhe:** Im gesamten Werkstattbereich Pflicht (S1P / S3 empfohlen).
    - **Staubmaske (FFP2/FFP3):** Beim Schleifen von Holz/Metall und bei Arbeiten mit hoher Staubentwicklung.
  - **Kleidung & Haare:**
    - **Keine Handschuhe** an rotierenden Maschinen (Bohrmaschine, Drechselbank, Drehbank, Tischkreissäge, Bandsäge)! Es besteht Einzugsgefahr.
    - Eng anliegende Kleidung tragen. Ärmel nach innen umkrempeln.
    - Lange Haare zwingend durch ein Haarnetz oder eine Mütze sichern.
    - Schmuck, Uhren, Ringe und Bänder/Kordeln vor Arbeitsbeginn ablegen.
  - **Sauberkeit & Ordnung:**
    - Verkehrswege, Notausgänge, Feuerlöscher und Erste-Hilfe-Kästen stets freihalten.
    - Stolperfallen (Kabel, Werkstücke, Werkzeuge) sofort beseitigen.
    - Arbeitsplatz nach Beendigung der Arbeit reinigen und Span-/Staubansammlungen beseitigen.
  - **Trenn- und Schleifarbeiten (Flex etc.):**
    - Auf Funkenflug achten! Sicherstellen, dass keine brennbaren Materialien (z. B. Holzspäne, Lösungsmittel) im Umkreis sind.
-

Version #3

Erstellt: 2026-10-06 16:22:48 UTC von Markus Ihmig

Zuletzt aktualisiert: 2026-10-06 16:30:34 UTC von Markus Ihmig