Allgemeine Sicherheitshinweise

Grundsatz: Sicherheit geht vor Produktivität!
Jede Person ist für die eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer verantwortlich. Unkonzentriertes Arbeiten, Müdigkeit oder die Umgehung von Sicherheitseinrichtungen sind strengstens untersagt.

1. Allgemeine Verhaltens- und Raumregeln

- **Zugang & Unterweisung:** Die Benutzung der Werkstatt und Maschinen ist erst nach absolvierter Sicherheitsunterweisung gestattet.
- **PSA (Persönliche Schutzausrüstung):**
  - **Schutzbrille:** Pflichttätigkeit bei allen spanenden, trennenden und stauberzeugenden Arbeiten.
  - **Gehörschutz:** Bei Lärmerzeugung (z. B. Kreissäge, Oberfräse, Flex, Hammer).
  - **Sicherheitsschuhe:** Im gesamten Werkstattbereich Pflicht (S1P / S3 empfohlen).
  - **Staubmaske (FFP2/FFP3):** Beim Schleifen von Holz/Metall und bei Arbeiten mit hoher Staubentwicklung.
- **Kleidung & Haare:**
  - **Keine Handschuhe** an rotierenden Maschinen (Bohrmaschine, Drechselbank, Drehbank, Tischkreissäge, Bandsäge)! Es besteht Einzugsgefahr.
  - Eng anliegende Kleidung tragen. Ärmel nach innen umkrempeln.
  - Lange Haare zwingend durch ein Haarnetz oder eine Mütze sichern.
  - Schmuck, Uhren, Ringe und Bänder/Kordeln vor Arbeitsbeginn ablegen.
- **Sauberkeit & Ordnung:**
  - Verkehrswege, Notausgänge, Feuerlöscher und Erste-Hilfe-Kästen stets freihalten.
  - Stolperfallen (Kabel, Werkstücke, Werkzeuge) sofort beseitigen.

- Arbeitsplatz nach Beendigung der Arbeit reinigen und Span-/Staubansammlungen beseitigen.

- **Trenn- und Schleifarbeiten (Flex etc.):**
  - Auf Funkenflug achten! Sicherstellen, dass keine brennbaren Materialien (z. B. Holzspäne, Lösungsmittel) im Umkreis sind.

Version #3
Erstellt: 2026-10-06 16:22:48 UTC von Markus Ihmig
Zuletzt aktualisiert: 2026-10-06 16:30:34 UTC von Markus Ihmig