Obere Platine

Strahlungssensors SI1145


Datasheet

VIS und IR sind die Strahlenwerte im sichtbaren und unsichtbaren (Infrarot) Lichtsprektrum - siehe Datasheet §2.3

Der Strahlungswert wie ihn das Auge wahrnimmt muß aus beiden Werten abgeleitet werden.

Algorithmus?

UV Index von 1 bis 11+ - siehe Datasheet §2.4



Sensor muss kalibriert werden um genaue Daten zu liefern. Ab Werk wird er schon kalibriert.

Version #2
Erstellt: 2024-09-21 22:02:51 UTC von Joel Hatsch
Zuletzt aktualisiert: 2024-09-21 22:30:38 UTC von Joel Hatsch