

Obere Platine


Strahlungssensors SI1145

Datasheet

VIS und IR sind die Strahlenwerte im sichtbaren und unsichtbaren (Infrarot) Lichtspektrum - siehe Datasheet §2.3

Der Strahlungswert wie ihn das Auge wahrnimmt muß aus beiden Werten abgeleitet werden. Algorithmus?

UV Index von 1 bis 11+ - siehe Datasheet §2.4



Sensor muss kalibriert werden um genaue Daten zu liefern. Ab Werk wird er schon kalibriert.

Version #2

Erstellt: 21 September 2024 22:02:51 von Joel Hatsch

Zuletzt aktualisiert: 21 September 2024 22:30:38 von Joel Hatsch